


昆山双桥加油站有限公司

安全评价报告

主要负责人：强少燕

经 办 人：陆建清

联系电话：13606261673



苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司

安全评价资质证书编号：APJ-（苏）-013



2021 年 3 月 16 日

昆山双桥加油站有限公司

安全评价报告

评价机构名称：苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司

资质证书编号：APJ-（苏）-013

法定代表人：陈国君

技术负责人：刘 跃

评价负责人：王锦波

评价机构联系电话：0512-67279288

2021 年 03 月 16 日

前 言

昆山双桥加油站有限公司成立于 2012 年 12 月 19 号，地址位于周市镇长江北路 1358 号 1 号房，是二级加油站，主要经营范围：零售汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]。现有 30m^3 汽油储罐 3 台，其中 92#汽油储罐 2 台，95#汽油储罐 1 台， 30m^3 柴油储罐 2 个，储罐有效容量 120m^3 ，电脑加油机 6 台（共 28 枪，其中汽油 3 机 14 枪，柴油 3 机 14 枪）以及其它工程配套设施。

昆山双桥加油站现经营的品种为汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]。昆山双桥加油站《危险化学品经营许可证》登记编号为：苏（苏）危化经字 01739，有效期为：2018 年 5 月 2 日至 2021 年 5 月 1 日。自上次换证至今，油品、油罐数量、加油机及油枪数量未发生变化，本加油站双层罐改造时间为 2017 年。

根据国家安监总局公布的《重点监管危险化工工艺目录》（2013 年完整版）（光气及光气化、电解（氯碱）、氯化、硝化、合成氨、裂解（裂化）、氟化、加氢、重氮化、氧化、过氧化、胺基化、磺化、聚合、烷基化、新型煤化工、电石生产、偶氮化），应加装自动化操作系统。该加油站生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版），该加油站经营的汽油属于重点监管的危险化学品。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），昆山双桥加油站有限公司不涉及生产单元，储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工信部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 1 号），该加油站经营的汽油属于特别管控危险化学品。

根据江苏省安监局《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109 号）文件精神，该加油站埋地汽油储罐、柴油储罐属于易燃易爆化学品高危储罐。汽油罐、柴油罐具有高高液位报警时紧急切断功能、泄漏在线检测功能，符合“苏安监[2009]109 号”的要求。

为了更好地贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，



及时采取切实有效的防范措施，消除事故隐患，努力减少一般事故，杜绝重大事故的发生。按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，国务院令第 645 号修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局第 79 号令修订）、关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知（苏安监（2012）23 号）等文件的相关规定，加油站应进行安全评价。

受昆山双桥加油站有限公司委托，苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司承担了本项目的安全评价工作，并签订了安全评价合同。评价小组运用系统安全工程的原理和定性安全评价方法，对该单位提供的相关资料进行全面的审查、分析、研究并组织专家对其管理制度、总图布置、工艺及设施、电气装置及加油、卸油作业五个方面进行了现场询问、检查，对实际存在的危险、有害因素进行了辨识、分析与评价，在反复征求有关专家和有关部门单位意见的基础上，按江苏省安全生产监督管理局《关于下发〈加油站安全评价导则（试行）〉等五类安全评价导则的通知》中《加油站安全评价导则（试行）》的要求，编制了《昆山双桥加油站有限公司安全评价报告》。

提高应急预案的针对性、适用性以及可操作性，并定期组织员工进行演练与修订。




7 安全评价结论

7.1 隐患整改复查

评价组对加油站的整改情况进行复查，复查结果为全部整改完成。详见表 7.1 现场隐患整改检查表。

表 7.1 整改情况复查表

序号	存在问题	整改要求	整改情况	整改照片
1	加油站通气管上张贴的“禁止烟火”警示标志褪色	更换已褪色、失效的警示标志	已整改：更换褪色失效的警示标志	
				评价单位主要负责人（签字）：   年 月 日 (单位盖章)
				被评价单位主要负责人确认（签字）：   2021年7月16日 (单位盖章)

7.2 综合评价结论

昆山双桥加油站现经营的品种为汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]。昆山双桥加油站《危险化学品经营许可证》登记编号为：苏（苏）危化经字 01739，有效期为：2018 年 5 月 2 日至 2021 年 5 月 1 日。自上次换证至今，油品、油罐数量、加油机及油枪数量未发生变化，本加油站双层罐改造时间为 2017 年。

该加油站主要负责人为强少燕，未发生变化；经营单位类型为：有限责

任公司（法人独资），未发生变化；经营方式：加油站经营，未发生变化；许可经营范围：汽油；柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]。

1、昆山双桥加油站有限公司有管理职责、安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、安全防火制度和经营安全管理制度，事故应急预案等安全管理文件，符合安全要求。

2、加油站负责人、分管安全人员和业务人员应参加有关部门举办的安全知识培训，并经考核合格，取得上岗资格，符合安全要求。

3、本加油站符合消防安全要求。

4、已进行防雷防静电检测，符合安全要求。

虽然汽油爆炸事故的概率非常小，是可以预防的，但是一旦发生爆炸事故后果是非常严重的。因此汽油罐区的安危关系到昆山双桥加油站有限公司的生死存亡，罐区的安全设施和安全管理至关重要。

通过对昆山双桥加油站有限公司进行的安全评价，评价组认为该公司能认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令第55号，2015年修订）等法律、法规和有关危险化学品经营等方面安全管理的规定，安全管理制度健全，并在平时的生产过程中能加以执行，评价组认为昆山双桥加油站有限公司**符合安全要求**。

苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司

2021年03月16日





